




Holz - Würfel



Nach der Fase,
Kante rund
raspeln, feilen.

Als letztes die Flächen
schleifen, Körnung 100 !


Quadratischer- würfel

Anreißen der Bohrlöcher !
Es müssen immer so viele
Punkte gegenüberliegen
das die Zahl 7 ergibt ! ...


Bohrlochtiefe ca. 15mm !

Rundholz 6mm (Buchenholz)
einschlagen und
mit der Feinsäge ablängen.

45° Fase hobeln oder
raspeln -feilen.



Einteilung der
Würfel Punkte!



www.basteln/wuerfel.tcd

2001-08-14

Würfel

45 x 45 x 45

St.